

Sanierungsprogramm Küche, Objekt T. in P.

Situation:

Die Rückwand der Küchenkombination im EG ist im Bereich der Aussenmauer von Schimmel angegriffen. Die Mauer dahinter ist zu kalt, daher im Winter dauernde Kondensbildung und Verschimmelung.

Sanierungs-Arbeiten:

1. Küche im Aussenmauerbereich ausräumen, Schubladen, Türen und Rückwände entfernen.
2. Desinfektion der verschimmelten Aussenmauerbereiche mit AkaMould®.
3. Erste Vernebelung mit AkaFog® (Abtötung aller Sporen in der Luft und auf Gegenständen).
4. Mechanische Reinigung der befallenen Oberflächen.
5. Installation von Heizbändern zur Erhöhung der Oberflächentemperatur und Gewährleistung der Luftzirkulation. Ev. Anbringen von Luftschlitzen.
6. Dreifache Beschichtung mit Schimmelschutz BioRid® (600g/m²).
7. Zweite Vernebelung mit AkaFog®.
8. Rückmontage Schubladen, Türen etc.